

Wetterstation

Die Wetterstation WS2132 misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck – innen und außen. Komfortzonenindikator und Fenster-Symbol geben eine klare Lüftungsempfehlung. Mit Funkuhr, Dual-Alarm, animierter Wettervorhersage, Frostalarm und Kalender in 15 Sprachen. Anzeige von min./max.-Werten und Beleuchtung auf Tastendruck. Einheiten: °C / °F.



Artikel Nr. WS2132
Farbe Schwarz

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	8,4 cm	Länge	9,4 cm	Länge	21 cm
Breite	14,7 cm	Breite	5,4 cm	Breite	10,3 cm
Höhe	4,6 cm	Höhe	17,2 cm	Höhe	19,8 cm
Gewicht	0,184 kg	Gewicht	0,31 kg	Gewicht	1,3 kg
Produkt EAN	4260578584418	Versandfertige	X	VPE EAN	4260578584425
Einheiten pro Palette	1000	Kartonage		Stück pro VPE	4

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Animierte Wettervorhersage mit Trendanzeige
- Wohlfühlanzeige mit Lüftungsempfehlung
- Anzeige des Luftdrucks
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
- Min./Max. für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Kalender mit Datumsanzeige (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL)
- Frostalarm
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Speicherplätze	2 Weckzeiten
Bedienung	Tasten
Grad - Messbereich	0 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	0,1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	15 sec
Display - Breite	64 mm
Display - Höhe	94 mm
Display - Ziffernbreite	7 mm
Display - Ziffernhöhe	14 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Standfläche - Breite	8,5 cm
Standfläche - Länge	4,5 cm
Fußtyp	Silikonfüße
Pflegehinweise - Vorhanden	✓

Warnhinweis - Vorhanden	✓
Luftfeuchtigkeit - Messbereich	20 – 95 %
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit	± 1 %
Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit	1 %
Gerätetypen	Thermometer, Hygrometer, Barometer, DCF
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°C, °F
Oberfläche	matt
Zeiteinteilung	Std., Min., Sek.

Lieferumfang

Im Lieferumfang werden nur besondere oder vom Standard abweichende Inhalte aufgeführt.

- WS1000

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff
---------	----------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	2
Größe	AA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	25 g
Nennspannung	1,5 V

Entladungsabschaltspannung 0,9 V

Maximaler Ausgangsstrom 2 A

Batterie 2

Inkludiert ✓

Verbraucher Außensensor

Anzahl 2

Größe AAA

Zusammensetzung Zink-Karbon

Gewicht 11 g

Nennspannung 1,5 V

Entladungsabschaltspannung 0,9 V

Maximaler Ausgangsstrom 1 A

Ersatzteile

Der Abschnitt Ersatzteile enthält Informationen zu verfügbaren Ersatz- und Zubehörteilen, die separat erhältlich sind.