

Wetterstation mit Projektion

Die Wetterstation WS1911 von ADE bietet animierte Wettervorhersage, Anzeige von Innen- und Außentemperatur (°C/°F) sowie Luftfeuchtigkeit (%), DCF-Funkuhr mit Dual-Alarm und Snooze. Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display (94 × 63 mm) sowie eine 180° drehbare LED-Projektion zur Decke ermöglichen beste Ablesbarkeit. Mit Datums- und Wochentaganzeige sowie 4 Helligkeitsstufen – modern, funktional, vielseitig.



Artikel Nr. WS1911
Farbe Schwarz

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	16,7 cm	Länge	18 cm	Länge	19,5 cm
Breite	10 cm	Breite	11 cm	Breite	16,5 cm
Höhe	4 cm	Höhe	7,5 cm	Höhe	25 cm
Gewicht	0,295 kg	Gewicht	0,38 kg	Gewicht	1,68 kg
Produkt EAN	4260578582377	Versandfertige	X	VPE EAN	4260578582384
Einheiten pro Palette	576	Kartonage		Stück pro VPE	4

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Projektionsanzeige 180° drehbar
- Animierte Wettervorhersage mit Trendanzeige
- Wohlfühlanzeige
- Schimmelalarm
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
- Min./Max. für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Frostalarm
- Kalender mit Datumsanzeige (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL)

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Speicherplätze	1 Weckzeit + Wochenendalarm
Bedienung	Tasten, Schalter (mehrz.)
Grad - Messbereich	-10 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	0,1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	15 sec
Display - Breite	94 mm
Display - Höhe	63 mm
Display - Ziffernbreite	11 mm
Display - Ziffernhöhe	21 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Standfläche - Breite	16,8 cm
Standfläche - Länge	4 cm
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓

Luftfeuchtigkeit - Messbereich	20 – 95 %
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit	± 1 %
Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit	1 %
Gerätetypen	Thermometer, Hygrometer, DCF
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°C, °F
Oberfläche	matt
Zeiteinteilung	Std., Min.

Lieferumfang

Im Lieferumfang werden nur besondere oder vom Standard abweichende Inhalte aufgeführt.

- WS1000
- Netzteil

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff
---------	----------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	1
Größe	CR2032
Zusammensetzung	Lithium
Gewicht	4 g
Nennspannung	3 V

Entladungsabschaltspannung	2 V
Maximaler Ausgangsstrom	0,3 A

Batterie 2

Inkludiert	✓
Verbraucher	Außensensor
Anzahl	2
Größe	AAA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	11 g
Nennspannung	1,5 V
Entladungsabschaltspannung	0,9 V
Maximaler Ausgangsstrom	1 A

Ersatzteile

Der Abschnitt Ersatzteile enthält Informationen zu verfügbaren Ersatz- und Zubehörteilen, die separat erhältlich sind.